

**20. Juni 2024****Ankündigung von Produktänderungen für Hirschmann Netzwerkgeräte**

Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Mitteilung informieren wir Sie über die Änderung der Hardware-Revision für einige der unten aufgeführten Hirschmann Netzwerkgeräte. Aufgrund einer Abkündigung mussten wir eine Flash-Speicherkomponente ersetzen, was sich auf die Softwareversion auswirkt, die auf diesen Geräten laufen kann. Diese kleine Hardware-Änderung hat keinen Einfluss auf die technischen Daten wie Temperaturbereich, Schock- und Vibrationsfestigkeit und EMV.

PCN Nr: PCN-2024-06-20-942170XXX**Änderungstitel: Hardwareänderung für Hirschmann Netzwerkgeräte****Produktkategorie:** BOBCAT Rail Switch (BRS)Änderungsklassifikation: gering ___ größerÄnderungsinhalt: ___ Design Rohmaterial ___ Verpackung Firmware ___ Andere**Betroffene Produkte:**

Bitte beachten Sie, dass diese Mitteilung nur für BOBCAT Rail Switch (BRS) Geräte (942170XXX) gilt, die ab dem 24. Juni 2024 hergestellt werden. Geräte mit älteren Hardware-Revisionen, die vor dem 24. Juni 2024 hergestellt wurden, können auf eine beliebige Softwareversion heruntergestuft werden. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Softwarefunktionalität.

Sitz der Gesellschaft:

Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Str. 45-51
72654 Neckartenzlingen
Deutschland
belden.com

Geschäftsführer:

Brian Anderson
Wolfgang Schenk
Eleazar Esquivel

Amtsgericht:

Stuttgart HRB 225927
UST.-IdNr.:
DE 814 212 604
Steuer-Nr.
74073/02010

CITI Bank Frankfurt

Kontonummer 215 104 028
Bankleitzahl 502 109 00
IBAN DE34 5021 0900 0215 1040 28
Swift-Code: CITIDEFF



Änderung(en) des Netzwerkgeräts:

Die folgende Tabelle erklärt, welche Hardware-Revision des BRS mit welcher Software-Version arbeiten kann. Die Hardware-Revision ist auf dem Produktetikett angegeben und kann leicht identifiziert werden.

Produkt	Produktionsdatum	Hardware-Revision	Gültiger Softwarebereich
BRS	Ab dem 24. Juni 2024	Revision 4 (mit neuem Flash)	09.4.04 ("Downgrade" unter Version 09.4.04 ist nicht möglich) 09.6.01 ("Downgrade" auf die Version 09.6.00 ist nicht möglich) >= 10.0.00 (Zukünftige Version)

Auswirkungen der Änderung:

Passform: Keine Änderung | **Form:** Keine Änderung | **Funktion:** Keine Änderung |
Zuverlässigkeit: keine Änderung | **Sonstiges:** keine Änderung | **Firmware:** nur Software-Version

Kommentare:

Bitte senden Sie Ihre Kommentare oder die Ihres Kunden sowie Anfragen nach zusätzlichen Informationen an Ihren zuständigen Belden-Vertriebsmitarbeiter.

Maßnahmen:

Bitte leiten Sie diese wichtige Information an Ihre Kunden weiter. Bitte informieren Sie auch Ihren Einkauf, die Entwicklung, den Vertrieb, Marketing und die Produktabteilung oder andere Personen, für die diese Änderungen von Wichtigkeit sein könnten.

Vertriebspartner und Distributoren werden gebeten diese Information an Ihre Kunden weiterzuleiten, die die betroffenen Produkte kaufen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Belden Vertriebsmitarbeiter.

Mit freundlichen Grüßen,

Hirschmann Automation and Control GmbH



i.V. Thomas Rodenbusch-Mohr
 Director Global Product Line Management
 Industrial Automation Solutions



i.V. Sebastian Preiss
 Head of Managed Switch Products
 Industrial Automation Solutions

Sitz der Gesellschaft:

Hirschmann Automation and Control GmbH
 Stuttgarter Str. 45-51
 72654 Neckartenzlingen
 Deutschland
belden.com

Geschäftsführer:

Brian Anderson
 Wolfgang Schenk
 Eleazar Esquivel

Amtsgericht:

Stuttgart HRB 225927
UST.-IdNr.:
 DE 814 212 604
Steuer-Nr.
 74073/02010

CITI Bank Frankfurt

Kontonummer 215 104 028
 Bankleitzahl 502 109 00
 IBAN DE34 5021 0900 0215 1040 28
 Swift-Code: CITIDEFF